





38006...30	PN 160	DN 80	1.0619+N	Фланец	Проходной	-10 °С - 400 °С
38006...30	PN 160	DN 100	1.0619+N	Фланец	Проходной	-10 °С - 400 °С
45005	PN 40	DN 15	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
45005	PN 40	DN 20	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
45005	PN 40	DN 25	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
45005	PN 40	DN 32	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
45005	PN 40	DN 40	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
45005	PN 40	DN 50	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
45006	PN 40	DN 15	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
45006	PN 40	DN 20	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
45006	PN 40	DN 25	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
45006	PN 40	DN 32	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
45006	PN 40	DN 40	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
45006	PN 40	DN 50	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
46005...40	PN 63	DN 10	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
46005...40	PN 63	DN 15	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
46005...40	PN 63	DN 20	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
46005...40	PN 63	DN 25	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
46005...40	PN 63	DN 32	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
46005...40	PN 63	DN 40	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
46005...40	PN 63	DN 50	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
46006...40	PN 63	DN 10	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
46006...40	PN 63	DN 15	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
46006...40	PN 63	DN 20	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
46006...40	PN 63	DN 25	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
46006...40	PN 63	DN 32	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
46006...40	PN 63	DN 40	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
46006...40	PN 63	DN 50	1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С - 450 °С
47005...40	PN 100	DN 10	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
47005...40	PN 100	DN 15	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
47005...40	PN 100	DN 20	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С
47005...40	PN 100	DN 25	1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С - 450 °С





55009	PN 40	DN 80	янв.08	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °С - 400 °С
55009	PN 40	DN 100	янв.08	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °С - 400 °С
55009	PN 40	DN 125	янв.08	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °С - 400 °С
55009	PN 40	DN 150	янв.08	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °С - 400 °С
55009	PN 40	DN 200	янв.08	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °С - 400 °С
86005...80	PN 63	DN 10	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86005...80	PN 63	DN 15	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86005...80	PN 63	DN 20	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86005...80	PN 63	DN 25	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86005...80	PN 63	DN 32	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86005...80	PN 63	DN 40	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86005...80	PN 63	DN 50	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86005...81	PN 63	DN 10	янв.35	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 550 °С
86005...81	PN 63	DN 15	янв.35	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 550 °С
86005...81	PN 63	DN 20	янв.35	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 550 °С
86005...81	PN 63	DN 25	янв.35	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 550 °С
86005...81	PN 63	DN 32	янв.35	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 550 °С
86005...81	PN 63	DN 40	янв.35	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 550 °С
86005...81	PN 63	DN 50	янв.35	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 550 °С
86005...89	PN 63	DN 65	янв.57	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86005...89	PN 63	DN 80	янв.57	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86005...89	PN 63	DN 100	янв.57	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
86006...81	PN 63	DN 10	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
86006...81	PN 63	DN 15	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
86006...81	PN 63	DN 20	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
86006...81	PN 63	DN 25	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
86006...81	PN 63	DN 32	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
86006...81	PN 63	DN 40	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С



88005...80	PN 160	DN 15	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
88005...80	PN 160	DN 20	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
88005...80	PN 160	DN 25	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
88005...80	PN 160	DN 32	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
88005...80	PN 160	DN 40	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
88005...80	PN 160	DN 50	янв.15	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
88005...89	PN 160	DN 65	янв.57	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
88005...89	PN 160	DN 80	янв.57	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
88005...89	PN 160	DN 100	янв.57	Конец под приварку	Проходной	-10 °С - 530 °С
88006...81	PN 160	DN 10	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
88006...81	PN 160	DN 15	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
88006...81	PN 160	DN 20	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
88006...81	PN 160	DN 25	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
88006...81	PN 160	DN 32	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
88006...81	PN 160	DN 40	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
88006...81	PN 160	DN 50	янв.35	Фланец	Проходной	-10 °С - 550 °С
88006...89	PN 160	DN 65	янв.57	Фланец	Проходной	-10 °С - 530 °С
88006...89	PN 160	DN 80	янв.57	Фланец	Проходной	-10 °С - 530 °С
88006...89	PN 160	DN 100	янв.57	Фланец	Проходной	-10 °С - 530 °С